TABELLA CAVI QUADRO QEA

SIGLA	DESCRIZIONE	SEZIONE
P1	Alimentazione Banco 1	4x4 mmq + T
P2	Alimentazione Banco 2	4x4 mmq + T
P3	Alimentazione Prese CEE	4x4 mmq + T
P4	Alimentazione Prese di Servizio	2x4 mmq + T
P5	Alimentazione Prese di Boiler	2x4 mmq + T
PR2	Alimentazione Banco Continuità	4x4 mmq + T
PR3	Alimentazione Estrattore	2x4 mmq + T

TABELLA CAVI QUADRO QEB

SIGLA	DESCRIZIONE	SEZIONE
P1	Alimentazione Banco 1	4x4 mmq + T
P2	Alimentazione Banco 2	4x4 mmq + T
P3	Alimentazione Prese CEE	4x4 mmq + T
P4	Alimentazione Prese di Servizio	2x4 mmq + T
P5	Alimentazione Boiler	2x4 mmq + T
P6	Alimentazione Cappe	5x4 mmq + T
P7	Alimentazione Recuperatore di Calore Mandata	4x2.5 mmq + T
PR1	Alimentazione Prese di Servizio	2x4 mmq + T
PR2	Alimentazione Banco Continuità	4x4 mmq + T
PR3	Alimentazione Recuperatore di Calore Ripresa	4x1.5 mmq + T

TABELLA CAVI QUADRO QEC

SIGLA	DESCRIZIONE	SEZIONE
P1	Alimentazione Banco 1	4x4 mmq + T
P2	Alimentazione Banco 2	4x4 mmq + T
P3	Alimentazione Prese CEE	4x4 mmq + T
P4	Alimentazione Prese di Servizio	2x4 mmq + T
P5	Alimentazione Boiler	2x4 mmq + T
P6	Alimentazione Cappe	5x4 mmq + T
PR1	Alimentazione Prese di Servizio	2x4 mmq + T
PR2	Alimentazione Banco Continuità	4x4 mmq + T
PR3	Alimentazione Estrattore	3x4 mmq + T

TABELLA CAVI QUADRO QED

SIGLA	DESCRIZIONE	SEZIONE
PR1	Alimentazione Prese di Servizio 1	2x4 mmq + T
PR2	Alimentazione Prese di Servizio 2	2x4 mmq + T
PR3	Alimentazione Prese di Servizio 3	2x4 mmq + T
PR4	Alimentazione Prese di Servizio 4	2x4 mmq + T
PR5	Alimentazione Cella Frigo	2x4 mmq + T
PR6	Alimentazione Estrattore	2x4 mmq + T

TABELLA CAVI QUADRO QED1

SIGLA	DESCRIZIONE	SEZIONE
PR1	Alimentazione Prese di Servizio 1	2x4 mmq + T
PR2	Alimentazione Prese di Servizio 2	2x4 mmq + T
PR6	Alimentazione Estrattore	2x4 mmq + T

TABELLA CAVI QUADRO QEE

SIGLA	DESCRIZIONE	SEZIONE
P1	Alimentazione Banco 1	4x4 mmq + T
P2	Alimentazione Banco 2	4x4 mmq + T
P3	Alimentazione Banco 3	4x4 mmq + T
P4	Alimentazione Prese di Servizio	2x4 mmq + T
P5	Alimentazione Boiler	2x4 mmq + T
P6	Alimentazione Cappe	2x4 mmq + T
PR1	Alimentazione Prese di Servizio	2x4 mmq + T
PR2	Alimentazione Banco Continuità	4x4 mmq + T
PR3	Alimentazione Banco Continuità	4x4 mmq + T
PR4	Alimentazione Riavatore Idrogeno	2x2.5 mmq + T
PR5	Alimentazione Estrattore	2x4 mmq + T

TABELLA CAVI QUADRO QEH

SIGLA	DESCRIZIONE	SEZIONE
P1	Alimentazione Banco 1	4x4 mmq + T
P2	Alimentazione Banco 2	4x4 mmq + T
P3	Alimentazione Prese CEE	4x4 mmq + T
P4	Alimentazione Prese di Servizio	2x4 mmq + T
P5	Alimentazione Boiler	2x4 mmq + T
P6	Alimentazione Cappe	4x4 mmq + T
P7	Alimentazione Recuperatore di Calore Mandata	5x2.5 mmq + T
P8	Alimentazione Cappe	4x4 mmq + T
PR2	Alimentazione Banco Continuità	4x4 mmq + T
PR3	Alimentazione Recuperatore di Calore Ripresa	4x1.5 mmq + T
PR4	Alimentazione Riavatore Idrogeno	2x2.5 mmq + T

TABELLA CAVI QUADRO QEI

SIGLA	DESCRIZIONE	SEZIONE
PR1	Alimentazione Prese Interbloccate 1	2x4 mmq + T
PR2	Alimentazione Prese Interbloccate 2	2x4 mmq + T
PR3	Alimentazione Prese Interbloccate 3	2x4 mmq + T
PR4	Alimentazione Estrattore	2x4 mmq + T

LEGENDA

QEC	QUADRO ELETTRICO GENERALE - DI PROGETTO		PRESA INTERBLOCCATA 3P+N+T 16A
QE	QUADRO ELETTRICO LABORATORIO SOLO FM		PRESA INTERBLOCCATA 3P+N+T 32A
	LINEA DI DERIVAZIONE		PUNTO DI ALIMENTAZIONE MONOFASE
	PRESA TIPO SCHUKO		PUNTO DI ALIMENTAZIONE MONOFASE SOTTO UPS
	PRESA SKAKO 2P+T 10/16A ALIMENTATA DA LINEA PREFERENZIALE		PUNTO DI ALIMENTAZIONE MONOFASE ESTRATTORE CAPPE A BRACCIO
1	GRUPPO PRESE COMPOSTO DA: n°1 PRESA 2P+T 10/16A + n° 1 PRESA SCHUKO		PUNTO DI ALIMENTAZIONE MONOFASE ESTRATTORE GRIGIONO
n°	GRUPPO PRESE COMPOSTO DA: n° PRESE 2P+T 10/16A		PUNTO DI ALIMENTAZIONE MONOFASE BOILER/FORNI
	PRESA INTERBLOCCATA 2P+T 16A		PUNTO DI ALIMENTAZIONE MONOFASE ESTRATTORE VORTICE
	PRESA INTERBLOCCATA 2P+T 16A		PUNTO DI ALIMENTAZIONE TRIFASE
	PRESA INTERBLOCCATA 2P+T 32A		PUNTO DI ALIMENTAZIONE UNITA ESTERNA U.INTERNA AD ESPANSIONE DIRETTA
	SCATOLA DI DERIVAZIONE		PULSANTE SGANCIO DI EMERGENZA A LANCIO DI CORRENTE PROTETTO DA VETRO FRANGIBILE PIU LAMPADA SPIA DI SEGNALAZIONE